



Forum: WD 9

Topic: Interruption port //

Subject: Interruption port //

Posté par: Saturne

Contribution le : 13/4/2005 20:43:44

Bonjour,

Voilà, j'essai de créer un logiciel qui se comporte comme un LCD sur port //.

Le LCD "simulé" est à base de KS0108 et câblé selon le schéma de cette page :

[Cliquez ici!](#)

Ainsi, je dois vérifier l'état de la broche 1(strobe) pour pouvoir lancer les commandes sur mon LCD virtuel.

J'ai déjà essayé bon nombre de chose , comme les timers, les threads et meme une boucle continu.

Apparemment, je ne peux pas utiliser l'interruption du port parrallèle car uniquement sur la broche 10(Ack).

Donc voilà, je m'en remet à vous, car je sais vraiment pas quoi faire.

(Mon objectif final étant de créer un LCD virtuel compatible avec les soft du net, utile pour les programmeurs par exemples, ou simplement pour avoir une fenetre avec toutes les infos sur son pc)

Je vous remercie d'avance.