



**Forum: WD 10**

**Topic: Driver Modbus/TCP**

**Subject: Driver Modbus/TCP**

Posté par: jolindien

Contribution le : 12/3/2007 9:23:34

Bonjour à tous.

Je vous sollicite à nouveau pour mon projet de driver.

Mon problème est que mes API Modbus ne se "connecte" pas à mon applic Windev.

Avec les fonctions socket, il faut que mes API génèrent une demande de connexion pour pouvoir créer le lien or mes API sont passifs, il n'y a aucune activité.

Dois-je envoyer un Broadcast afin qu'ils puissent s'identifier?

Comment dois-je procéder?

Merci